

Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報	
メーカー	KATO
型式	HD308USV
年式	2012
稼働時間 (h)	6518 メーター 動
シリアル番号	5519

(右) 該当なし

アーム油にじみ

バケット なし

バケット幅 (mm) 650

	稼働	時間 (h)	6518	メーター	動	アームクレーン	
	シリフ	アル番号	5519			EPA	
	作業機					外観に関する特記事項	
			シリンダー		ガタ	凹み、傷あり	
			油漏れ	傷・サビ	73.7		
	ブーム	(左)	なし	なし	小		
)— <u>A</u>				11,			

小

大

該当なし

なし

なし

足まわり			
シュータイプ	鉄		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラ―幅 (mm)	450	450	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	AU-4LE2XYSB-01
エンジンシリアルナンバー	4LE2-287097
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

外観に関する特記事項 凹み、傷あり

オプション CAB(キャビン)

排土板

鑑定日: 2017/12/05

走行スピード切り替え

エアコン

共用配管



足まわりに関する特記事項 ・左右ゴムパット摩耗大 ・左右ゴムパッド欠落あり

運転席に関する特配事項 ・バックカメラ付き ・左右操作レバーの配管より油漏れあり	
エンジンに関する特記事項	
・エアコンベルト破損のため欠品・エアコンベルトのプーリにガタ小・油圧ポンプホース油にじみ・バッテリー上がり	

管理番号

2017110827

ARA012-0004

Lot No