



Inspection Report

鉴定日 2018/05/29


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio40-5		
年式	2007		
工作时间	5258	汽车仪表盘	动
序列号	52013B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		570		

关于外观的特殊事项
- No rear-view mirror - The canopy has some dents - The working lights are partly cracked



脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	350	350	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
The bucket has a hole



引擎	
型号	4TNV88-P
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn



关于引擎的特殊事项
Oil oozing from the hydraulic pump



管理号码 2018050704