



Inspection Report


鑑定日：2018/06/15

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	B6-5		
年式	2004		
稼働時間 (h)	メーター	交換	
シリアル番号	50842B		


オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	790			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・排土板シリンダー油にじみ ・写真のバケットは付属いたしません ・作業機動作未確認


足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・右ゴムシュー経年劣化、亀裂あり ・走行動作未確認


エンジン	
エンジンモデル	4TNV88-XBV
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・左レバー油にじみ ・シート座面破れあり ・メーター交換歴あり(216h+α)


エンジンに関する特記事項
エンジン始動不良のためエンジン動作未確認


管理番号 2018061030