



Inspection Report

鉴定日 2018/08/08

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX125US		
年式	2006		
工作时间	4705	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1SE00L00011653		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		850		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	600	600	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	异常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
1 side of the arm has been reinforced


引擎	
型号	BB-4BG1 TRG
序列号	4BG1-936326
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
- Oil oozing from 1 of the left lower rollers
- 2 of the right lower rollers are broken


关于驾驶座的特殊事项
The surface of the seat is partly worn and torn


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018080016