



Inspection Report

鑑定日： 2019/11/05

油圧式・可変超高周波型(ピストン式)杭打抜機

基本情報

メーカー	KENCHO
型式	PAL SONIC-30
年式	1993
稼働時間 (h)	3355
シリアル番号	PS3-024M

外観に関する特記事項

--

エンジン

エンジンモデル	mitsubishi S6B-PTA
エンジンシリアルナンバー	S6B-27974
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	確認不可
ブローパイ	確認不可
エンジン音	確認不可
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	バッテリーあがり

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

--

エンジンに関する特記事項

バッテリーあがりのため動作確認できず。機能的に問題なし(整備長申告)

その他特記事項

- ・杭打抜機部本体に付属されていないため動作確認できず。機能的に問題なし(整備長申告)
- ・ラジエーターカバーに錆び、腐食

管理番号 2019101250

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。