



Inspection Report

鉴定日 2018/06/14


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO20-3		
年式	2006		
工作时间	2811	汽车仪表盘	不动
序列号	33089B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无法确认状态
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无法确认
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
- The right side cover has some dents
- The body is partly painted




脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
Upper structure movement is unchecked



关于脚周边的特殊事项
- Traveling motion is unchecked
- The rubber shoes have deteriorated over time and are worn
- Oil oozing from the left idler



引擎	
型号	3TNV76-P
序列号	26252
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
- Engine movement is unchecked
- The starter is broken according to the seller



管理号码 2018060908