



Inspection Report

鉴定日 2019/06/17


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK40SR-5		
年式	2007		
工作时间	5456	汽车仪表盘	动
序列号	PH07-06103		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		540		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・はげによる部分塗装 ・運転席下カバー凹み、腐食あり ・一部カバーに傷とサビあり




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
排土板に凹み



关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムシュー経年劣化摩耗あり ・トラックフレームサビあり




引擎	
型号	4TNV88-BXYB
序列号	82827
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れ



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・コントロールバルブ油にじみ ・オイルパン付近油にじみ



管理号码 2019060650