



Inspection Report

鉴定日 2024/07/30


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK30UR-2		
年式	1999		
工作时间	894	汽车仪表盘	以交换
序列号	PR03635		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">リペイントエンジンルームカバー割れ外板劣化、傷、錆あり



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">バケットサイドカッター欠品ブームシリンダー錆ありバケットシリンダー錆あり



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-


关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">メーター不明運転シート破損運転席錆あり



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">セルモーター不良エンジンかからないため動作未確認



管理号码 3000061125