

PC60-5 油圧ショベル

基本出展機情報

点検日		機種	PC60-5	号機	25200
製造年月		アワーメータ	3266 HR	アワーメータ状態	HR正常
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	一般土木
事故歴		キャブ種類	キャノピー	キャブ形状	標準
フロント形状	標準	スーパーロング長 (m)		履帯形状	シティパッド
シュー幅	450	バケット・アタッチメント	標準BK	打刻	未確認
その他	ヒーター				

作動

エンジン	正常	排気色	白煙	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	正常	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3未満	リンク伸び(左)	2/3未満
踏み面摩耗(垂れ)(右)	中	踏み面摩耗(垂れ)(左)	中	リンク・ブッシュ摩耗(右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗(左)	摩耗中	シュー/ゴムシュー摩耗	中	シュー曲り・割れ・欠損	なし
ゴムパッド摩耗	正常値内	ゴムパッドめくれ・欠損	なし	ゴムパッド不良	無
ゴムシュー割れ(右)		ゴムシュー割れ(左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	大(要交換)	下ローラ摩耗	大(要交換)	ローラ油もれ	5~7個
ローラ損傷・欠品	5~7個	フロントアイドラ摩耗(右)	中	フロントアイドラ摩耗(左)	中
スプロケット摩耗(右)	中	スプロケット摩耗(左)	中	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

フロントガタ・摩耗

ブーム	正常	アーム	変形あり	ブームフートピン	ガタ中
ブーム/アームジョイントピン	ガタ中	アーム先端ピン	ガタ中	その他ピン	ガタ中
バケット	摩耗中,変形中	ブレード			

本体水もれ・油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ(右)	もれ	ブームシリンダ(左)	
アームシリンダ(右)	にじみ	アームシリンダ(左)		バケットシリンダ(右)	なし
バケットシリンダ(左)		オフセットシリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	にじみ	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	にじみ	C/V	にじみ
低圧配管	にじみ	高圧配管	にじみ	パイロット配管	無
パイロットV	無	センタジョイント	にじみ	旋回装置	無
ポンプ装置	にじみ				

外装

エンジンカバー	サビあり	サイドカバー	変形あり,サビあり	アンダーカバー	変形あり,サビあり
カウンター ウェイト	すり傷,サビあり	メインフレーム	良	Dフレーム	変形あり,サビあり
トラックフレーム	変形あり	キャブ	変形あり,サビあり,ガラスなし	ドアの閉まり具合	良

内装

キャブ内装	欠損	シート	破れ	コンソール	変色,作動不良
エアコン		フロンガス点検			

全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	中	全体評価	使用可能
メモ・備考・特記	エンジンカバー開閉重い				