



Inspection Report

鑑定日：2017/08/09


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio40-3		
年式	2004		
稼働時間 (h)	2223	メーター	動
シリアル番号	30643B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	620			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> リペイント 車体底板腐食あり




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
ブームシリンダーカバーなし




足まわりに関する特記事項
ゴムクローラー経年劣化、摩耗あり




エンジン	
エンジンモデル	3TNV88-XBV
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> シート破れあり マルチレバー扉なし キャノピー変形あり



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ブローバイあり小 マフラー変形あり



管理番号 2017080149