



Inspection Report

鑑定日：2017/08/08


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-141		
年式	2006		
稼働時間 (h)	1776	メーター	動
シリアル番号	33343		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	350			

外観に関する特記事項
サイドカバー割れあり




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
スイング部分のセンサー不調




エンジン	
エンジンモデル	D722-KA
エンジンシリアルナンバー	5MC589
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項
ゴムクローラー経年劣化、摩耗あり



運転席に関する特記事項
運転席屋根破損あり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017080018