



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

メーカー	KOBELCO
型式	SK75UR
年式	2004
稼働時間 (h)	5820
シリアル番号	Y [REDACTED]

作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	700
作業機ガタ	ガタあり

足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	4JG1
エンジンシリアルナンバー	248617
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

外観に関する特記事項

左フレーム下部に凹みあり



作業機に関する特記事項

マルチレバー付き
アーム先に曲がりあり (大)
ブームシリンダーカバー欠品
ブーム修理パッチあり



足まわりに関する特記事項

鉄キャタ+ゴムパッド
左走行モーターより油しみあり



運転席に関する特記事項

シート破れあり



エンジンに関する特記事項

