



Inspection Report

鑑定日：2017/03/10

ホイールローダー

基本情報

メーカー	MITSUBISHI
型式	WS410A
年式	-
稼働時間 (h)	2292
シリアル番号	7W507047

外観に関する特記事項

リペイント



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項

バケット幅: 1,670mm



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・CAB付き
- ・ヒーター付き



エンジン

エンジンモデル	-
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

- ・左フロントタイヤ及び右リアタイヤにパンクあり、修理後搬出予定(出品者申告)
- ・タイヤサイズ: 15.5/60-18



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項

リペイントのためエンジンモデル及びエンジンシリアルナンバー確認できず



管理番号

2017030021

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。