



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2007
稼働時間 (h)	3165
シリアル番号	07 [REDACTED]

作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	700
作業機ガタ	ガタあり

足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	異常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	35094
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

外観に関する特記事項

排土板上部に曲がりあり



作業機に関する特記事項

配管・マルチレバー付き
アームクレーン仕様
バケットアーム4面補強
ツース1枚欠品あり



足まわりに関する特記事項

左側上部ローラーに欠品 (不良) あり



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

エンジンオイル量 不十分

