



Inspection Report

鑑定日：2017/09/16


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	ViO30-5		
年式	2006		
稼働時間 (h)	3984	メーター	動
シリアル番号	50743B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	大
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・リペイント ・コーションプレート欠品 ・エンジンカバーロック欠品




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	異常	異常

作業機に関する特記事項
旋回ガタあり




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・ゴムシュー経年劣化、磨耗あり ・左右ゴムシュー亀裂大あり ・左走行モーターカバー欠品 ・出品者申告：左走行モーター老朽劣化油漏れ



エンジン	
エンジンモデル	3TNV82A-N
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・左安全レバー固定(バン線にて固定) ・シート破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017090405