



# Inspection Report

鑑定日： 2016/09/05

## 油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH125X-3
年式	2002
稼働時間 (h)	6349
シリアル番号	125X3-14**

### 作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	885
作業機ガタ	状態確認不可

### 足まわり

スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	bb-4bg1tra-03
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	オイル不足
ラジエーター (冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 外観に関する特記事項

全体へコミ傷あり。



### 作業機に関する特記事項

油圧ポンプのオイル漏れによる作業機のパワー不足。



### 足まわりに関する特記事項

ゴムパッド磨耗。油圧ポンプの漏れにより、片側のクローラーのみ可動する状態の為前進しない。



### 運転席に関する特記事項

ドリンクホルダー破損。



### エンジンに関する特記事項

オーバーホール済み  
(出品店申告)エンジンに問題有り。出力不足。



当社管理番号

2016090013

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。