



# Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

## 油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	HITACHI
型式	ZX75US-A
年式	2002
稼働時間 (h)	5139
シリアル番号	40 [REDACTED]

### 外観に関する特記事項

クレーン仕様  
配管付き  
配管カップリング欠品  
サイドカバー開かず



### 作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油にじみ
バケットシリンダー	油漏れ
バケット幅 (mm)	650
作業機ガタ	ガタあり

### 作業機に関する特記事項

アーム・バケットのピンブッシュに磨耗あり



### 足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項



### 運転席に関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	CC4JG1PH-03
エンジンシリアルナンバー	217255
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### エンジンに関する特記事項

