



Inspection Report

鑑定日： 2017/05/06

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-40-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	1808	メーター	動
シリアル番号	308**		

オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管

作業機


		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項

リペイント



作業機に関する特記事項




足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

左右ゴムパッドに傷・割れ有り




エンジン


エンジンモデル	V2203KA
エンジンシリアルナンバー	06E7717
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

座面破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017040066