



Inspection Report

鑑定期日：2017/03/10

ホイールローダー

基本情報

メーカー	TCM
型式	L5-2
年式	-
稼働時間 (h)	2893
シリアル番号	HFK4E200J00006077

外観に関する特記事項

リペイント



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項

バケット幅：1,650mm



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・CAB付き
- ・ヒーター付き



エンジン

エンジンモデル	D1503
エンジンシリアルナンバー	07W0302
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

タイヤサイズ：15.5/60-18 10PLY



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項



管理番号

2017030018

※本鑑定期書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。