



# Inspection Report

鑑定日：2017/09/15

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC28UU-3		
年式	2005		
稼働時間 (h)	4446	メーター	動
シリアル番号	32013		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		420		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的に汚れあり</li> <li>・リペイント</li> </ul>
※下記のパーツは販売時取り外します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アタッチメント脱着装置</li> <li>・運転席付近のライト</li> </ul>



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
アーム先端に凹みあり



足まわりに関する特記事項
ゴムシュー経年劣化、割れあり



エンジン	
エンジンモデル	3D82AE-3HB
エンジンシリアルナンバー	18173
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
サイドカバー開閉不良



管理番号 2017090369