



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3UC
年式	2007
稼働時間 (h)	4294
シリアル番号	65 [REDACTED]

外観に関する特記事項

排土板上部に曲がりあり
フロントフレーム角に凹みあり



作業機

ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー (右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	700
作業機ガタ	ガタあり

作業機に関する特記事項

マルチレバー付き
アームクレーン仕様
アーム先内側に凹みあり (大)
バケットピンにガタあり (小)



足まわり

スィベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

鉄キャタ+ゴムパッド



運転席に関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	35056
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

エンジンに関する特記事項

ポンプとエンジンの接続部に油漏れあり
燃料ポンプ接続部より軽油漏れあり

