



# Inspection Report

鑑定日：2017/03/10

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	CAT
型式	910F
年式	-
稼働時間 (h)	5947
シリアル番号	1YK03397

### 外観に関する特記事項



### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項

バケット幅: 2,370mm



### 足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- ・CAB付き
- ・ヒーター付き



### エンジン

エンジンモデル	3114
エンジンシリアルナンバー	2ZF09325
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足

### 足まわりに関する特記事項

タイヤサイズ: 16.5-24



### 関係書類

自動車検査証	あり
--------	----

### エンジンに関する特記事項



管理番号

2017030023

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。