



# Inspection Report

鑑定日：2017/07/13

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B2-5		
年式	2005		
稼働時間 (h)	3376	メーター	動
シリアル番号	55878B		

### オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

### 作業機


		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	410			

### 外観に関する特記事項

リペイント



### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


### 足まわりに関する特記事項




### エンジン

エンジンモデル	3TNV76-BX	
エンジンシリアルナンバー	12459	
エンジン油漏れ	油漏れなし	
エンジンオイルゲージ	正常	
ラジエーター(冷却水)	正常	
排気ガス色	無色(正常)	
ブローバイ	なし	
エンジン音	正常	
油圧ポンプ	油漏れなし	
ウォーターポンプ	水漏れなし	
オイルクーラー	油漏れなし	
旋回モーター	該当なし	
マルチレバー切り替え部	油漏れなし	

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項



管理番号 2017070154