



Inspection Report

鑑定日：2017/10/11


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio20-2		
年式	2003		
稼働時間 (h)	3217	メーター	不動
シリアル番号	26105B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
作業機動作未確認




エンジン	
エンジンモデル	3TNV76-P
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし


足まわりに関する特記事項
走行動作未確認



運転席に関する特記事項
足元のカバー等外れ



エンジンに関する特記事項
エンジン始動未確認



管理番号 2017100731