



# Inspection Report

鑑定日：2017/09/15

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC58UU-3EO		
年式	2004		
稼働時間 (h)	3616	メーター	動
シリアル番号	22401		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	600			

外観に関する特記事項
リペイント



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
-------------



足まわりに関する特記事項
・走行動作未確認 ・ゴムシュー経年劣化あり



エンジン	
エンジンモデル	4D88E-5XBB
エンジンシリアルナンバー	2760
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
燃料フィルター付近より燃料漏れ



管理番号 2017090425