



Inspection Report

鑑定日：2018/12/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-15-3S		
年式	2005		
稼働時間 (h)	1815	メーター	動
シリアル番号	41414		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項

・出品者申告:ダイナモコネクターの配線を修理後販売予定
 ・鑑定時:ダイナモコネクターの配線が切断されているため、仮で配線済み
 ・リペイント



作業機に関する特記事項

アーム補強あり



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	D782-K2A
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

シートに破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018120067