



Inspection Report

鑑定日：2019/06/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK15SR		
年式			
稼働時間 (h)	4034	メーター	動
シリアル番号	PU06192		

オプション

排土板	
-----	--

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)	380			

外観に関する特記事項

- ・側面エンジンルームドアが壊れているため、開かない
- ・操作レバーの下部カバー欠品



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	油にじみ
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

--	--



足まわりに関する特記事項

--	--



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- 稼働時間メーターがくすんでいるため撮影不可

--	--



エンジンに関する特記事項

- エンジンシールが剥がれている(確認できず)

--	--



管理番号 2019060443