



# Inspection Report

鉴定日 2019/06/17

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK15SR		
年式			
工作时间	4034	汽车仪表盘	动
序列号	PU06192		

附属部件	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		380		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・側面エンジンルームドアが壊れているため、開かない</li> <li>・操作レバーの下部カバー欠品</li> </ul>



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	230	230	
惰轮	正常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	渗油	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认状态
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
稼働時間メーターがくすんでいるため撮影不可



关于引擎的特殊事项
エンジンシールが剥がれている(確認できず)



管理号码 2019060443