



Inspection Report

鑑定日：2021/05/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	CAT		
型式	320D		
年式	2009		
稼働時間 (h)	9414	メーター	動
シリアル番号	CAT0320DHBWZ03120		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		油にじみ	なし	なし
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	1140			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	800	800
アイドラー	正常	正常
スプロケット	異常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	C6.4
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	
EPA	


外観に関する特記事項
・一部に錆、傷、リペイントあり ・カバーに凹みあり




作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項
・左右下部ローラーに油しみあり



運転席に関する特記事項
・クレーンモードに不具合あり ・右操作レバーカバーに外れあり ・シリンダー伸縮限界位置表示あり



エンジンに関する特記事項
・エアコンベルトに外れあり



管理番号 3000031102