



Inspection Report

鉴定日 2021/05/07


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	320D		
年式	2009		
工作时间	9414	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0320DHBWZ03120		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1140		

关于外观的特殊事项
・一部に錆、傷、リペイントあり ・カバーに凹みあり




脚周边		
	铁	
	左	右
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	800	800
惰轮	正常	正常
链轮	异常	异常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	异常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项




关于脚周边的特殊事项
・左右下部ローラーに油しみあり




引擎	
型号	C6.4
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・クレーンモードに不具合あり ・右操作レバーカバーに外れあり ・シリンダー伸縮限界位置表示あり



关于引擎的特殊事项
・エアコンベルトに外れあり



管理号码 3000031102