



# Inspection Report

鑑定日：2022/09/17

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-8		
年式	2007		
稼働時間 (h)	8162	メーター	動
シリアル番号	22188		

### オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	
EPA	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	傷あり	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	850			

### 外観に関する特記事項

- ・刻印、コーションプレート読み取りづらい
- ・カバー凹み、傷
- ・バックモニター破損



### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項

- ・足回りコンクリート付着



### エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE-5-A
エンジンシリアルナンバー	502366
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- ・運転席シート破れ



### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042424