

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U40-6		
年式	2014		
稼働時間 (h)	5087	メーター	動
シリアル番号	13056		

オプション	
CNP (キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		550		

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	V2607-DI-EU7
エンジンシリアルナンバー	V2607-8EG3473
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項
・左右ゴムパッド摩耗あり


運転席に関する特記事項
・4本支柱CNP


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000087714