

基本信息				
厂家		KUBOTA		
型号		U40-6		
年式		2014		
工作时间		5087	汽车仪表盘	动
序列号		13056		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		550		

关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项


引擎	
型号	V2607-DI-EU7
序列号	V2607-8EG3473
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムパッド摩耗あり


关于驾驶座的特殊事项
・4本支柱CNP


关于引擎的特殊事项


管理号码

3000087714