



Inspection Report

鑑定日： 2024/11/14

ホイールローダー

基本情報	
メーカー	YANMAR
型式	V3-6
年式	2012
稼働時間 (h)	2003
シリアル番号	61730

作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

足まわり	
フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

エンジン	
エンジンモデル	3TNV88-BNKAH
エンジンシリアルナンバー	I9717
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

関係書類	
自動車検査証	なし

外観に関する特記事項
・腐食、サビ 多 (写真要確認)



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・スタッドレスタイヤ 12.5/70-16 6 P.R. ・タイヤ表面ひび割れあり



エンジンに関する特記事項
・EPA ・マフラー先端欠品あり



管理番号 3000065126

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。