



# Inspection Report

鉴定日 2024/11/14

## 轮式装载机

### 基本信息

厂家	YANMAR
型号	V3-6
年式	2012
工作时间	2003
序列号	61730

### 作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

### 脚周边

前加速	渗油
后加速	渗油

### 引擎

型号	3TNV88-BNKAH
序列号	I9717
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

### 相关文件

车检证	无
-----	---

### 关于外观的特殊事项

・腐食、サビ 多 (写真要確認)



### 关于作业机的特殊事项



### 关于驾驶座的特殊事项



### 关于脚周边的特殊事项

・スタッドレスタイヤ 12.5/70-16 6 P.R.  
・タイヤ表面ひび割れあり



### 关于引擎的特殊事项

・EPA  
・マフラー先端欠品あり



Admin. No. 3000065126

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证