



Inspection Report

鉴定日 2019/02/22

轮式装载机

基本信息

厂家	KUBOTA
型号	RA-601
年式	1994
工作时间	2164
序列号	10099

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	渗油
后加速	渗油

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	无
-----	---

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

シート破れあり



关于脚周边的特殊事项

走行不良



关于引擎的特殊事项

エンジン下部のホース付近から油にじみ



Admin. No. 2019020506

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证