



Inspection Report

鑑定日：2018/12/12

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

| | | | |
|----------|----------|------|---|
| メーカー | YANMAR | | |
| 型式 | ViO30-5B | | |
| 年式 | 2011 | | |
| 稼働時間 (h) | 3098 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 54688B | | |

オプション

| | |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | 共用配管 |

作業機

| | | シリンダー | | ガタ |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | 油漏れ | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 500 | | | |

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項

スイングシリンダーの油圧ホース取付け部より油漏れ



足まわり

| | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 300 | 300 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

足まわりに関する特記事項

ゴムパッド一部欠落あり



エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れ |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018120023