



Inspection Report

鉴定日 2024/08/13

轮式装载机

基本信息	
厂家	YANMAR
型号	V3-5B
年式	2006
工作时间	3578
序列号	L3DA-53784

作业机	
升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边	
前加速	渗油
后加速	渗油

引擎	
型号	3TNV84-XKAH
序列号	30723
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件	
车检证	无

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・CAB ヒーター付き



关于脚周边的特殊事项
・タイヤサイズ: 12.5/70-16 6P.R. ・タイヤチェーン付き



关于引擎的特殊事项
・EPA



Admin. No. 3000062469

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证