



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	SH75X-3
年式	2007
稼働時間 (h)	3876
シリアル番号	07 [REDACTED]

外観に関する特記事項

リペイント



作業機

ブームシリンダー（左）	油漏れなし
ブームシリンダー（右）	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタあり

作業機に関する特記事項

バケットガタあり
アームガタあり
共用配管
アームクレーン



足まわり

スイベルジョイント	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリング	正常	正常

足まわりに関する特記事項

マルチレバー



エンジン

エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	35105
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター（冷却水）	状態確認不可
排気ガス色	無色（正常）
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバーカット部	油漏れなし

エンジンに関する特記事項

コントロールバルブ油にじみ

