



Inspection Report

鑑定日：2022/10/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	CAT		
型式	311CU		
年式	2006		
稼働時間 (h)	2919	メーター	交換あり
シリアル番号	CAT0311CACLK03839		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)	800			

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油にじみ		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	500	500	
アイドラ	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン


外観に関する特記事項
・ボディサビキズ




作業機に関する特記事項
・バケット破れサビ ・旋回ガタ有り ・バケットピンロック欠品




足まわりに関する特記事項
・フレーム全体サビ腐食 ・パッド亀裂摩耗有り



運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ ・キャビン内カバー欠品



エンジンに関する特記事項
・タペットカバー油漏れ有り ・噴射ポンプラインにじみ有り ・エンジン全体にじみ有り ・ブローパイ 中



管理番号 3000042001