



# Inspection Report

鉴定日 2022/10/11

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	311CU		
年式	2006		
工作时间	2919	汽车仪表盘	以交换
序列号	CAT0311CACLK03839		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	小
	(右)	渗油	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	大
铲斗宽度(mm)		800		

关于外观的特殊事项
・ボディサビキズ




脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	渗油		
		左	右
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケット破れサビ ・旋回ガタ有り ・バケットピンロック欠品




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项
・フレーム全体サビ腐食 ・パッド亀裂摩耗有り



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ ・キャビン内カバー欠品



关于引擎的特殊事项
・タペットカバー油漏れ有り ・噴射ポンプラインにじみ有り ・エンジン全体にじみ有り ・ブローバイ 中



管理号码 3000042001