



Inspection Report

鑑定日：2024/02/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	SV100-1		
年式	2011		
稼働時間 (h)	3144	メーター	動
シリアル番号	10972B		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	850			

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	475	475	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	4TNV98T-ZSBV1
エンジンシリアルナンバー	I9720
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項

作業機に関する特記事項
・バケットサイドカッター欠品 ・クレーンフックピン欠品

足まわりに関する特記事項

運転席に関する特記事項

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000055214