

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-20-3		
年式	2013		
稼働時間 (h)	3927	メーター	動
シリアル番号	15681		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)		400		

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	D1105
エンジンシリアルナンバー	1DS0568
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

外観に関する特記事項
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



作業機に関する特記事項
・バケット腐食



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
・ホースから燃料漏れる



管理番号 3000087697