



Inspection Report

鉴定日 2026/07/18

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-20-3		
年式	2013		
工作时间	3927	汽车仪表盘	动
序列号	15681		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	渗油	无	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎	
型号	D1105
序列号	1DS0568
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于外观的特殊事项
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



关于作业机的特殊事项
・バケット腐食



关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・ホースから燃料漏れる



管理号码 3000087697