



Inspection Report

鑑定日：2026/06/05

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-153S		
年式	2007		
稼働時間 (h)	2203	メーター	動
シリアル番号	40319		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	350			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	

外観に関する特記事項
・リペイント ・旋回ガタあり



作業機に関する特記事項
・ブレードシリンダー漏れ



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000086141