



Inspection Report

鉴定日 2026/06/05

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-153S		
年式	2007		
工作时间	2203	汽车仪表盘	动
序列号	40319		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		350		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・旋回ガタあり



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	230	230
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・ブレードシリンダー漏れ



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多缸杆	-

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000086141