



# Inspection Report

鉴定日 2019/06/13

## 挖掘机(包含微挖)

| 基本信息 |         |       |   |
|------|---------|-------|---|
| 厂家   | YANMAR  |       |   |
| 型号   | Vio30-6 |       |   |
| 年式   | 2018    |       |   |
| 工作时间 | 210     | 汽车仪表盘 | 动 |
| 序列号  | 6G659   |       |   |

| 附属部件      |         |
|-----------|---------|
| - CNP(冠层) | - 变速器   |
| - 多栏杆     |         |
| - 推土版     | - 断路器管道 |

| 作业机      |     |     |       |      |
|----------|-----|-----|-------|------|
|          |     | 汽缸  |       | 松/晃动 |
|          |     | 漏油  | 刮伤/生锈 |      |
| 动臂       | (左) | 无   | 无     | 无    |
|          | (右) | 无适当 | 无适当   |      |
| 铲臂       |     | 无   | 无     | 无    |
| 铲斗       |     | 无   | 无     | 无    |
| 铲斗宽度(mm) |     | 480 |       |      |

| 关于外观的特殊事项 |
|-----------|
|           |

| 脚周边  |     |     |
|------|-----|-----|
| 插座类型 | 橡胶  |     |
| 摇摆圈  | 无漏油 |     |
|      | 左   | 右   |
| 履带宽度 | 290 | 290 |
| 惰轮   | 正常  | 正常  |
| 链轮   | 正常  | 正常  |
| 衬套   | 正常  | 正常  |
| 上部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 下部滚轮 | 正常  | 正常  |
| 鞋帮   | 正常  | 正常  |

| 关于作业机的特殊事项 |
|------------|
|            |

| 关于脚周边的特殊事项 |
|------------|
|            |

| 引擎       |        |
|----------|--------|
| 型号       |        |
| 序列号      | 114492 |
| 发动机漏油    | 无漏油    |
| 机油标尺     | 正常     |
| 散热器(冷却水) | 正常     |
| 排气颜色     | 正常     |
| 串气       | 无      |
| 发动机声音    | 正常     |
| 液压泵      | 无漏油    |
| 水泵       | 无漏水    |
| 柴油散热器    | 无漏油    |
| 回转马达     | 无漏油    |
| 多栏杆      | 无漏油    |

| 关于驾驶座的特殊事项 |
|------------|
|            |

| 关于引擎的特殊事项 |
|-----------|
|           |

管理号码 2019060381