



Inspection Report

鉴定日 2019/02/19

推土机

基本信息

厂家	MITSUBISHI	
型号	BD2H	
年式	1996	
工作时间	4108	
序列号	HB151006	

作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

脚周边

	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常

引擎

型号	
序列号	37476
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
水泵	无漏水
散热器	正常

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项

作業機動作未確認



关于驾驶座的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

走行動作未確認



关于引擎的特殊事项

- ・バッテリー完全放電のため、動作未確認
- ・エンジン始動未確認



Admin. No. 2019020354

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性. 对此内容我们不会做出任何的保证