



Inspection Report

鑑定日：2019/02/19

ブルドーザー

基本情報

メーカー	MITSUBISHI
型式	BD2H
年式	1996
稼働時間 (h)	4108
シリアル番号	HB151006

作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
シュリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	37476
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

外観に関する特記事項

--



作業機に関する特記事項

作業機動作未確認



運転席に関する特記事項

--



足まわりに関する特記事項

走行動作未確認



エンジンに関する特記事項

・バッテリー完全放電のため、動作未確認 ・エンジン始動未確認



管理番号

2019020354

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。