



Inspection Report

鉴定日 2018/12/12

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	AIRMAN		
型号	AX30UR-6		
年式	2010		
工作时间	3913	汽车仪表盘	动
序列号	35095		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		445		

关于外观的特殊事项
カバー傷あり



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	异常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
バケットゆがみあり



引擎	
型号	3TNV88-BSHB
序列号	C6245
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	渗油
回转马达	无漏油
多栏杆	渗油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・エンジンオイルゲージ不良のため、周辺に油漏れあり
・エンジン下部に油にじみあり



管理号码 2018120039